

「生体情報モニタ 一式」の仕様書の訂正について

仕様書

項目	正	誤
2 メーカー名・型式・数量	削除	生体情報モニタ（設置場所：8階東病棟）一式
3 特記事項	(8)生体情報システム連携追加費用 <u>一式</u> を含む	(8)生体情報システム連携追加費用を含む